



Inmeten ENKELE leuning RECHTE trap



1. Bepaal beginpunt: voorkant onderste trede
2. Bepaal eindpunt: voorkant bovenste trede
3. Indien gewenst kunt u tot 20cm bij de lengte optellen. Let op of hier ruimte voor is
4. Aantal leuningdragers:
 - tot 150cm: 2 leuningdragers
 - tot 300cm: 3 leuningdragers
 - tot 490cm: 4 leuningdragers
 - tot 600cm: 5 leuningdragers
5. Standaard plaatsen wij de leuningdragers 20cm vanaf de uiteinden. Daartussen volgens evenredige verdeling. Wilt u een andere verdeling? Geef dit dan aan bij **OPMERKINGEN**.
6. De beste hoogte voor een trapleuning is tussen de 80cm en 90cm vanaf de trede.


Inmeten MEERDERE leuningen RECHTE trap



Als de leuning bovenaan 15 tot 20 cm langer is kunt u deze eerder vastpakken en heeft u meer steun. Let wel op of hier ruimte voor is! Denk aan deuren, lichtschakelaars enz

1. Beginpunt leuning 1: voorkant onderste trede
2. Meet diagonaal met de trap mee
3. Eindpunt leuning 1: muur -12 cm
4. Beginpunt leuning 2: muur
5. Eindpunt leuning 2: voorkant bovenste trede. Indien gewenst kunt u tot 20cm bij de lengte optellen. Let op of hier ruimte voor is! Van deze leuning trekt u eveneens 12cm af.
6. Indien uw trap uit meerdere leuningen bestaat, gaat u zoals hierboven verder met inmeten. U trekt telkens 12 cm van de lengte af. Bij de laatste leuning ook: Daarna kunt u indien gewenst 15 tot 20 cm erbij optellen.
7. Aantal leuningdragers:
 - tot 150cm: 2 leuningdragers
 - tot 300cm: 3 leuningdragers
 - tot 490cm: 4 leuningdragers
 - tot 600cm: 5 leuningdragers
8. Standaard plaatsen wij de leuningdragers 20cm vanaf de uiteinden. Daartussen volgens evenredige verdeling. Wilt u een andere verdeling? Geef dit dan aan bij **OPMERKINGEN**.
9. De beste hoogte voor een trapleuning is tussen de 80cm en 90cm vanaf de trede.

Inmeten GEBOGEN leuning



1. Begin: leg een rechte houten lat op de trapboom (dit is het houten gedeelte van de trap dat aan de muur zit)
2. De volgende maten zijn belangrijk:
 - A naar B: beginpunt tot aan het punt waar de lat begint af te wijken
 - B naar C: beginpunt buiging tot eindpunt lat (leuning)
 - D Eindpunt: Afstand van vloer/trede tot lat.
3. Let op dat de totale maat van de leuning overeenkomt met maat $AB + BC$
4. Aan welke kant zit de leuning als u de trap **op** loopt?
5. Als u meerdere leuning moet inmeten, dan dient u per leuning 12cm af te trekken. Zie hiervoor het onderdeel 'Meerdere leuning RECHTE trap inmeten'.
6. Aantal leuningdragers:
 - tot 150cm: 2 leuningdragers
 - tot 300cm: 3 leuningdragers
 - tot 490cm: 4 leuningdragers
 - tot 600cm: 5 leuningdragers
7. Standaard plaatsen wij de leuningdragers 20cm vanaf de uiteinden. Daartussen volgens evenredige verdeling. Wilt u een andere verdeling? Geef dit dan aan bij **OPMERKINGEN**.
8. De beste hoogte voor een trapleuning is tussen de 80cm en 90cm vanaf de trede.

Als u uw bestaande leuning komt brengen maken wij deze exact na.
Zelf uw leuning omtrekken op tekenpapier? Wij sturen u tekenpapier toe waarop u de leuning kunt neerleggen en omtrekken. In de bijgevoegde antwoordenvolp kunt u de tekeningen terugsturen.

Natuurlijk kunnen we ook komen inmeten. De prijs hiervoor is € 0,60 p/km vanaf postcode 5246GM. (Heen en terug) Inmeten is gratis binnen een straal van 15km.



Extra Info Leuningen

- Wij kunnen uw bestaande leuningen exact namaken in RVS.
-U komt uw huidige leuningen brengen in onze werkplaats (Op afspraak).
-U meet in volgens de voorgaande uitleg.
-RVS-Leuning komt de leuningen inmeten: Kosten inmeten kunnen we vooraf uitrekenen.
- Montage door RVS-Leuning kost euro 55,00 per uur. Dit is exclusief reiskosten.
Vooraf kunnen we een richtprijs uitrekenen.
- Onze leuningen worden gemaakt van de hoogste kwaliteit RVS 304 afkomstig uit Nederland en Duitsland.
- Alle benodigde bevestigingsmaterialen worden meegeleverd.
- Een bus RVS onderhoudsmiddel wordt meegeleverd.
- Voor het buigen van leuningen geldt een toeslag van euro 49,00 per meter.
- RVS is onderhoudsarm en gaat levenslang mee.